



Preparado para os novos standard de limpeza  
" future proof"

CUBO LIMPAR CONECTORES QBE ( x200)

SPRAY DESENGORDURANTE ElectroWash

SPRAY AR SECO ULTRA JET

COTONETE LIMPEZA ADAPTADOR 2,5mm

COTONETE LIMPEZA ADAPTADOR 1,2mm

Para a limpeza dos conectores de fibra óptica devemos utilizar sempre os procedimentos para limpar o pior caso

Sabia que:

- 1- Os microscópio de inspecção só permitem ver 300-500microns da superfície da face da ferrule, o que para uma ferrule com 2,5mm de diâmetro é claramente um campo de visão pequeno.
- 2- A limpeza a seco\* " tipo cassete" ou "tipo cotonete" não garante o melhor resultado.
- 3- A utilização de álcool isopropílico\* não garante o melhor resultado e pode trazer problemas no futuro.
- 4- Os novos standard de limpeza aconselham a limpeza total da face de ferrule